ingema Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.	**INFORME DE RESULTADOS** **ENSAYOS DE LABORATORIO** **BLOQUES HORMIGÓN**	**Nº DE ACTA** *CC-0312-BLO-01* **Nº DE REGISTRO** *BLO-01-03-17*

PETICIONARIO: *BLOQUES BARRUCA, S.L.*

OBRA: *Ensayos para Bloque de Hormigón COUPE*

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: *BLOQUE DE HORMIGÓN LISO MODELO COUPE BLANCO MIJAS*

PROCEDENCIA: *BLOQUES BARRUCA, S.L.* ***LOTE 004474****. FECHA FABRICACIÓN: 15-03-17*

LOCALIZACIÓN EN OBRA: *FÁBRICA DE BLOQUES BARRUCA EN POL. IND. VILLALONQUEJAR (BURGOS)*

FECHA DE LA TOMA: *20/03/2017* **ALBARAN DE REFERENCIA:** *26.144*

PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD

(UNE EN -772-11:2011)

Probeta Nº	Tipo de piezas	Fecha de Ensayo	Cara ensayada	Tiempo de inmersión (min)	Coef. Absorción de agua por Capilaridad (g/m^2 x s)
1	ENTERAS	24-mar-17	CARA VISTA	10	1,7
2					1,9
3					1,8
4					1,9
5					1,8
6					1,8
MEDIA					***1,8***

OBSERVACIONES:

Fdo: Jefe de Áreas (Lic. C.C. Geológicas)	Fecha:	Fdo: Director de Laboratorio (Lic. C.C. Químicas)
ROBERTO LASO VILLALBA	*27-mar-17*	*JAVIER VALLEJO GONZALEZ*

Laboratorio inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación como Laboratorio de Ensayos para Control de Calidad de la Edificación. RG LECCE: CYL-L-014

BLOQUES Barruca PREFABRICADOS DE HORMIGÓN